

โครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2567

☒ ภารกิจเชิงรุก

☐ ภารกิจประจำ

1. ชื่อยุทธศาสตร์ที่ ☐ 1. ความเป็นเลิศทางการศึกษา
☐ 2. ความเป็นเลิศทางการวิจัย
☐ 3. ความเป็นเลิศทางการบริการวิชาการ
☒ 4. ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
☐ 5. ภารกิจสนับสนุน (ด้านบริหาร/ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

2. ชื่อกลยุทธ์ที่ 4.6 นำแนวทางมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่การปฏิบัติ

3. ความสอดคล้อง กับ Corporate KPI ของยุทธศาสตร์ ข้อ -

ความสอดคล้อง กับ KPI ของแผนปฏิบัติการ

- ข้อ 4.4 ร้อยละของค่าสาธารณูปโภคลดลง

4. ความสอดคล้อง Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

5. ชื่อโครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมสุขภัณฑ์ภายในอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

6. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

7. หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรน้ำ และให้ความสำคัญกับการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่ามาโดยตลอด คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดทำโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมสุขภัณฑ์ภายในอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมิให้น้ำรั่วไหล ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์ชำรุด เช่น ก๊อกน้ำ สายน้ำดี ชักโครก โถปัสสาวะ อ่างล้างน้ำ ฯลฯ ที่เสื่อมสภาพ และชำรุดตามการใช้งาน

การบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากกับระบบสิ่งแวดล้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงมีผลต่อการลดหรือเพิ่มของค่าใช้จ่ายในส่วนของระบบสาธารณูปโภค/ปี หากสุขภัณฑ์ไม่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาที่ดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการบำรุงดูแลรักษาสุขภัณฑ์ทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังช่วยลดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์อีกด้วย

8. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำประปาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

2. เพื่อให้อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

9. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

10. วิธีการดำเนินการ

1. ตรวจสอบสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และส่งข้อมูลอุปกรณ์ที่มีการชำรุดเสียหายเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
2. ดูแลรักษา และทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
3. จัดทำตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆมอบหมายผู้รับผิดชอบ
4. สรุปและประเมินผลการใช้งานเพื่อประเมินผลความเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ์

11. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

กิจกรรม	2566			2567								
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
กิจกรรม												
1. ตรวจสอบสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และส่งข้อมูลอุปกรณ์ที่มีการชำรุดเสียหายเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ	←											→
2. ดูแลรักษา และทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	←											→
3. จัดทำตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆมอบหมายผู้รับผิดชอบ	↔											
4. สรุปและประเมินผลการใช้งานเพื่อประเมินผลความเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ์												↔

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผลผลิต

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
1. การใช้น้ำประปาของปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566	10%	(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร)

13. งบประมาณ -ไม่ใช้งบประมาณ-

1. แผนโครงการฉบับนี้

2. ระบุเลข Internal Order Z05010000001

สรุปผลการดำเนินงาน

				แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านสาธารณูปโภค ประจำปี 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67) ช่างประจำคณะฯ															
				อาคารมทิลดอยเดช-พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์															
ผู้จัดทำ		วันที่จัดทำ																	
Item	Description	ID M/C	Location	Qty.	Plan	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
					Action	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
ELECTRICAL SYSTEM AND COMMUNICATIONS																			
1	GENERATOR	GEN - 01	GEN ROOM	1	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
2	EMERGENCY LIGHTING	ELB,ELF,EL	NS	112	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
3	EMERGENCY EXITLIGHT	EX	NS	147	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
4	TWO WIRE REMOTE	RB	NS	21	3M	3M				3M			3M				3M		
6	TELEPHONE SYSTEM		NS	17	3M			3M				3M			3M			3M	
8	CLOSED CIRCUIT TELEVISION SYSTEM (CCTV)		NS	79	3M		3M			3M			3M				3M		
10	MASTER ANTENNA TELEVISION (MATV)		NS	1	Y									Y					
12	PUBIC SOUND SYSTEM CONFIGURATION		NS	1	Y											Y			
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในและภายนอก																			
1	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน และรอบอาคาร		NS	10	6M	6M						6M							
2	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น G		NS	31	6M	6M						6M							
3	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 1		NS	23	6M		6M						6M						
4	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 2		NS	50	6M			6M						6M					
5	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 3		NS	51	6M				6M							6M			
6	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 4		NS	102	6M					6M							6M		
7	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 5		NS	70	6M						6M							6M	
8	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 6		NS	47	6M						6M							6M	
FIRE PROTECTION SYSTEM																			
1	FIRE PUMP	FP - 01	ห้องปั้มน้ำ ชั้นG	1	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
2	JOCKY PUMP	JP - 01	ห้องปั้มน้ำ ชั้นG	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
3	FIRE HOSE CABINET		NS	51	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
4	FIRE EXTINGUISHER		NS	123	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SANITARY SYSTEM																			
1	TRANSFER PUMP 1	CWP - 01	ห้องปั้มน้ำ ชั้นG	1	2M		2M		2M		6M		2M		2M			6M	
2	TRANSFER PUMP 2	CWP - 02	ห้องปั้มน้ำ ชั้นG	1	2M		2M		2M		6M		2M		2M			6M	
3	BOOSTER PUMP 1	BP - 01	ห้องปั้มน้ำ ชั้น6	1	2M		2M		2M		6M		2M		2M			6M	
4	BOOSTER PUMP 2	BP - 02	ห้องปั้มน้ำ ชั้น6	1	2M		2M		2M		6M		2M		2M			6M	
5	SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP 1	SSP - 01	ชั้น G	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
6	SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP 2	SSP - 02	ชั้น G	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
7	SUBMERSIBLE EJECTRO PUMP 1	SE - 01	ชั้น G	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
8	SUBMERSIBLE EJECTRO PUMP 2	SE - 02	ชั้น G	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
9	SLUDGE RETURN PUMP 1	SPR - 01	ชั้น G	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
10	SLUDGE RETURN PUMP 2	SPR - 02	ชั้น G	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
11	ระบบสระน้ำดี		NS	2	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
ระบบท่อระบายน้ำและท่อน้ำฝน																			
1	ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำฝน ชั้นG		NS	1	6M		6M						6M						
2	ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำฝน ชั้น1		NS	1	6M		6M						6M						
3	ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำฝน ชั้น2		NS	1	6M		6M						6M						
4	ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำฝน ชั้น3		NS	1	6M		6M						6M						
5	ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำฝน ชั้น4		NS	1	6M		6M						6M						
6	ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำฝน ชั้น5		NS	1	6M		6M						6M						
7	ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำฝน ชั้น6		NS	1	6M		6M						6M						
7	ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำฝน ชั้นหลังคา		NS	1	6M		6M						6M						
FIRE ALARM SYSTEM																			
1	FIRE ALARM SYSTEM		NS	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MECHANICAL SYSTEM																			
1	รดจักรยาน	NS01 - NS40	NS	40	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
2	เครื่องออกกักถังภายใน			46	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
3	พัดลมไอเย็น			10	3M	3M			3M			3M			3M				
4	ตู้กดน้ำดื่ม		NS	13	Y										Y				
ห้องน้ำและสุขภัณฑ์																			
1	ห้องน้ำชั้นG			13	6M					6M							6M		
2	ห้องน้ำชั้น1			7	6M					6M							6M		
3	ห้องน้ำชั้น2			8	6M					6M							6M		
4	ห้องน้ำชั้น3			10	6M						6M							6M	
5	ห้องน้ำชั้น4			7	6M						6M							6M	
6	ห้องน้ำชั้น5			12	6M						6M							6M	
7	ห้องน้ำชั้น6			6	6M						6M							6M	


2. ระบุเลข Internal Order Z05010000001

[illegible][illegible]

โครงการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ในการเบิกจ่ายขอให้

1. แนบโครงการฉบับนี้

2. ระบุเลข Internal Order Z05010000001



โครงการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ในการเบิกจ่ายขอให้

1. แนบโครงการฉบับนี้

2. ระบุเลข Internal Order Z05010000001



โครงการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ในการเบิกจ่ายขอให้

1. แนบโครงการฉบับนี้

2. ระบุเลข Internal Order Z05010000001



โครงการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ในการเบิกจ่ายขอให้

1. แนบโครงการฉบับนี้

2. ระบุเลข Internal Order Z05010000001

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผลผลิต

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์	หน่วยนับ
1. การใช้น้ำประปาของปี 2567 เฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566	10%	6.55%	(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร)